

FICHA TÉCNICA



MULTIPRIMER

Multiprimer Verde Oliva

Línea:	49
Nombre Técnico:	Anticorrosivo para superficies ferrosas y no ferrosas
Referencia:	49-20
Presentación:	Galón y tambor

Descripción

Imprimante a base de resinas alquídicas modificadas, con pigmentos inhibidores de la corrosión para aplicar sobre superficies metálicas ferrosas y no ferrosas. Rápido secamiento al aire. Acabado semimate.

Usos

Indicado para proteger estructuras, tanques, puentes, puertas, ventanas, rejas y objetos metálicos en general, en ambientes de agresividad moderada en interiores y exteriores. No recomendado para inmersión.

Ventajas

Adhiere sobre sustratos ferrosos y no ferrosos. Excelente anticorrosivo. Es compatible con variedad de pinturas de modo que puede utilizarse como capa intermedia para cambiar de sistema, por ejemplo Si se tiene pintado con esmalte se aplica multiprimer y sobre él se puede aplicar laca.

Propiedades Físicas

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Color	Verde Oliva	--
Viscosidad	90-100 UK	NTC 559
Sólidos	59-61	NTC 762
Peso por Galón	4,8-4,86	NTC 561

Preparación de Superficies

Debe estar libre de polvo, pintura suelta, grasa o humedad. Para mejores resultados, preparar el metal con chorro de arena (Sand Blasting o cualquier otro medio de proyección abrasiva) hasta grado comercial SSPC SP6.

Para ornamentación y uso doméstico, con ambiente moderadamente agresivo, lijar la superficie hasta eliminar residuos de óxido, pintura vieja o mal adherida.

En superficies metálicas no ferrosas o galvanizadas no se requiere aplicar previamente WASH PRIMER pues MULTIPRIMER presenta excelente adherencia al sustrato.

Condiciones de Aplicación

Dilución	Hasta 10% con xilol, dependiendo del sistema de aplicación
Equipo	Pistola, Brocha, rodillo.
Número de Capas	2 manos
Secado Tacto	20 minutos.
Secado para aplicación de pintura	60 minutos

Aplicación

Mezclar cuidadosamente con una espátula limpia. Aplicar 1 a 2 manos dependiendo la superficie a pintar. Dejar secar 1 hora entre manos. Para obtener altos espesores de película es conveniente aplicar con pistola airless, sin diluir el producto. Sobre el 49-20 secado apropiadamente, se pueden aplicar esmaltes, lacas nitrocelulósicas, lacas acrílicas, esmaltes epoxi y de poliuretano.

Limpieza del Equipo

Las herramientas de aplicación pueden limpiarse con thinner.

Almacenamiento

El producto debe ser almacenado bajo cubierta, en lugares frescos y secos, para evitar las temperaturas extremas. Los envases deben permanecer bien tapados. Para el bodegaje de grandes cantidades de producto, se deben apilar máximo tres cuñetes o cuatro cajas de galón.

Precauciones

No mezclar residuos de producto con material fresco. Usar equipos de seguridad apropiados para evitar contacto con los ojos o la piel. Mantener alejado de toda fuente de ignición y fuera del alcance de los niños.

Las indicaciones de esta ficha técnica se dan como orientación. Se sugiere inspeccionar y ensayar los productos antes de su uso y comprobar su calidad. Sin embargo, no debe tomarse como sugerencias limitantes y no se da garantía de comportamiento ya sea expresa o implícita.

